



# 8422N



8422N



ENG: „Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.”

PL: “Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.”




1

8422N







2

8422N




INST\_81\_0\_1  
INST\_81\_17




3

8422N




INST\_81\_17  
INST\_81\_40B




4

8422N




INST\_81\_0\_1  
INST\_81\_1  
INST\_81\_17  
INST\_81\_299






5

8422N




INST\_81\_0\_1  
INST\_81\_2  
INST\_81\_63  
INST\_81\_103




6

8422N




INST\_81\_17






7

8422N




INST\_81\_0\_1  
INST\_81\_11  
INST\_81\_17




8

8422N




INST\_81\_0\_1  
INST\_81\_1  
INST\_81\_17




9

8422N



INST\_81\_17



10

8422N

3

B25 2,6m

min. 48H

